リペア料金表

2021年4月17日現在

| 木管楽器(税込) | 全体調整(一部キイ分解) | 全体分解調整(全キイ分解・キイ掃除注油含む) | タンポ調整 (1箇所) | タンポ交換 (1箇所)※1 | 全タンポ交換(管体掃除/キイ磨き/物交換含む) | 管体クリーニング (管体・管内掃除) ※1 | コルク(大)交換 (1箇所) ジョイント/ヘッド/ネック | コルク(小)交換 フェルト交換 (1箇所) | 割れ修正 (〜3cm 3,300円 以降1cm毎に1,100円) | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| フルート | 4,400 | 11,000 | 550 | 1,540 ~ | 59,400 ~ | 11,000 ~ | ヘッドコルク 1,650 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| ピッコロ | 3,300 | 8,800 | 550 | 1.430 ~ | 47.300 ~ | 8,800 ~ | ヘッドコルク 1,650 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| | | | | 1,430 | 47,300 | 0,000 | ジョイントコルク 2,200 | | 3,300 | |
| E b クラリネット | 3,300 | 11,000 | 550 | 1,650 ~ | 55,000 ~ | 11,000 ~ | ジョイントコルク 2,750 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| クラリネット | 3,300 | 11,000 | 550 | 1,650 ~ | 55,000 ~ | 11,000 ~ | ジョイントコルク 2,750 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| アルトクラリネット | 5,500 | 13,200 | 550 | 1,650 ~ | 77,000 ~ | 16,500 ~ | ジョイントコルク 2,750 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| バスクラリネット(LowE♭) | 6,600 | 16,500 | 550 | 1,980 ~ | 107,800 ~ | 22,000 ~ | ジョイントコルク 3,300 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| バスクラリネット(LowC) | 8,800 | 19,800 | | 1,980 | 126,500 ~ | 27,500 ~ | | 330 7 | 3,300 | |
| ソプラノサックス | 4,400 | 13,200 | 550 | 1,540 ~ | 77,000 ~ | 11,000 ~ | ネックコルク 3,300 | 550 ~ | | |
| アルトサックス | 4,400 | 13,200 | 550 | 1,540 ~ | 85,800 ~ | 11,000 ~ | ネックコルク 3,300 | 550 ~ | | |
| テナーサックス | 6,600 | 16,500 | 550 | 1,540 ~ | 95,700 ~ | 16,500 ~ | ネックコルク 3,300 | 550 ~ | | |
| バリトンサックス | 8,800 | 22,000 | 550 | 1,540 ~ | 133,100 ~ | 22,000 ~ | ネックコルク 3,300 | 550 ~ | | |
| オーボエ(セミ) | 6,600 | 13,200 | 550 | フェルト 2,200~ | 99,000 ~ | 16.500 ~ | ジョイントコルク 2.750 | 550 ~ | 3,300 ~ | |
| オーボエ(フル) | 8,800 | 16,500 | J00 | コルク・革 2,750~ | 102,300 ~ | 10,500 | フヨコンドコルツ 2,100 | 550 / | 3,300 | |
| ファゴット | 8,800 | 19,800 | 550 | 2,310 ~ | 125,400 ~ | 22,000 ~ | ジョイントコルク 4,400 | 550 ~ | 3,300 ~ | |

| 金管楽器(税込) | | | マウスピー シャンク修 | ·ス ·正 | | | 抜差管固着 | | バルブ/スライド調整 (ピストン/スライド /ロータリー) | | 整 | 管体クリーニング (分解洗浄、磨き、 管内・スライド部さび取り) ※2 | | | 溶接 | | 凹み修正 | | |
|-----------|-----|---|----------------|----------|---------------|---------|--------|---------|-------------------------------------|------------|---------------------|---|-------|--------|----------|-------|------|-------|--------|
| トランペット | 550 | ~ | 550 ~ | ~ | 550~+パーツ代 | 3,300 ~ | \sim | 2,200 | ~ | ピストン | 2,750 ~ | ~ | ラッカー | 11,000 | ~ | 2,200 | ~ | 3,300 | ~ |
| | 330 | | | | 2000.2471—910 | | | 2,200 | , 0 | ロータリー | 3,300 | ~ | シルバー | 22,000 | \ | | | | |
| トロンボーン | 550 | \ | 550 ~ | ~ | 550~+パーツイ | 2,200 | ~ | 2,200 | ~ | スライド | 8,800 | ~ | ラッカー | 16,500 | ~ | 2,200 | ~ | 3,300 | ~ |
| | 330 | | | | 330**17()/(| 2,200 | . • | 2,200 | | ロータリー | 4,400 | | シルバー | 27,500 | \ | | | | |
| ホルン | 550 | ~ | 550 ~ | ~ | - 550~+パーツ代 | 2,200 ~ | \sim | 2,200 | ~ | ロータリー 4.4 | 4,400 ~ | ~ | ラッカー | 22,000 | ~ | 2,200 | ~ | | ~ |
| | 330 | | | | | | | 2,200 | | ט אין | | | シルバー | 33,000 | ~ | | | 0,000 | |
| ユーフォニアム | 550 | ~ | 550 ~ | ~ | 550~+パーツ代 | 4,400 | ~ | 2,200 ~ | ~ | ピストン 3.850 | 3,850 | \sim | ラッカー | 22,000 | \ | 2,200 | ~ | 3,300 | \ \ |
| | 330 | | | | 710 | | | | | | 3,030 | | シルバー | 38,500 | \ | | , • | 3,300 | |
| チューバ | 550 | ~ | 550 | ~ | 550~+パーツ代 | 4,400 | \sim | 2,200 | ~ | ピストン | ピストン 4,400 ~ | ~ | 別途ご相談 | | · | 2,200 | ~ | 3,300 | ~ |
| , , , , , | 330 | | | | 000 171 710 | | · | 2,200 | | ロータリー | 4,950 | ~ | | | | | | | |

^{※1} 別途、全分解調整要。 ※2 別途、ピストン・ロータリー・スライド等バルブ調整及び抜差管調整要。

※料金は2021年4月17日現在のものです。状況により、予告なく料金を変更する場合もございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

[※]価格は全て基本料金となっており、メーカーや楽器の状態、不良箇所の状況・パーツの種類により、料金が加算されますことをあらかじめご了承ください。 ただし、修理不可能なメーカーも一部ございますのでご了承ください。

[※]お見積もり・状態診断は無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。